



SEAT IBIZA CORDOBA 2008 - MOTOR AXR, ATD, AMF

DTC 16705



005/2013

BOLETIN TECNICO realizado por Brain Bee Iberica



SEAT IBIZA CORDOBA • 2008



DESCRIPCIÓN:

Se activa el testigo de electrónica del motor, problemas de arranque o respuesta pobre al acelerar.

CÓDIGO DE AVERÍA:

16705 - Sensor de revoluciones del motor - G28 señal no plausible



CAUSA:

- Problemas de contacto en el transmisor de régimen del motor.
- Sensor defectuoso.
- Problemas de compatibilidad electromagnética en el cableado del sensor



SOLUCIÓN:

Sustituir sensor de rpm o revisar el mazo del pre-cableado del motor así como su encaminamiento para evitar interferencias.