

| Embragues TUR | Kit 4 Piezas | Aplicación correcta | Grupo VAG

## K4P 835035 no válido para vehículos con sistema Start & Stop

El departamento de Asistencia Técnica de Valeo Service informa que el K4P 835035 por su diseño permite ser montado en vehículos con función Star & Stop, pero atención, **NO ES APLICABLE FUNCIONALMENTE**. Este K4P no se debe montar en vehículos con función Star & Stop. Esta función utiliza un motor de arranque “reforzado” diseñado para soportar un mayor número de operaciones de arranque del motor.

Para estas aplicaciones el fabricante del vehículo monta dos motores de arranque diferentes, dependiendo si el vehículo está equipado o no con la función Start & Stop.



Vehicles with 5 speeds gearbox <b>without</b> Stop&Start function				
VALEO P/N	OE P/N	OE Version	Teeth Quant	Position/Degree
438225	02Z 911 023 N	BOSCH	12	L 42 °
438225	02Z 911 023 P	VALEO	12	L 42 °
438225	02Z 911 024 K	VALEO	12	L 42 °



Vehicles with 5 speeds gearbox <b>with</b> Stop&Start function				
VALEO P/N	OE P/N	OE Version	Teeth Quant	Position/Degree
438254	02Z 911 024 A	VALEO	13	L 46 °
438254	02Z 911 024 AX	VALEO	13	L 46 °
438254	02Z 911 024 H	BOSCH	13	L 46 °
438254	02Z 911 024 HX	BOSCH	13	L 46 °



Los piñones de estos arranques tienen módulo y número de dientes diferente. Por lo tanto, cada volante tiene una corona diferente con las medidas adecuadas para el correcto engranaje del piñón del motor arranque correspondiente.



Kit 4P Valeo, ref. 835035 ha sido creado para esta aplicación respetando las características del volante original para vehículos sin función Start & Stop.

Esto significa que el volante K4P incluye una corona con el dentado adecuado para el motor de arranque de los modelos sin función de Start & Stop.

Para coches con esta función NO se debe montar este conjunto de sustitución.

Para los vehículos con la función Stop & Start donde el K4P no se puede montar Valeo dispone de una solución alternativa, el volante bimasa + kit de embrague que corresponda.

Seleccione una de las siguientes opciones:

VALEO 4PKit	Valeo DMF+clutch	Function	OE P/N linked			
835035	836195+826712	WITHOUT Stop&Start	03L 105 266 BS	03L 105 266 AH	03L 105 266 BH	03L 105 266 EA
X	836201+826712	WITH Stop&Start	03L 105 266 BT	03L 105 266 BJ	03L 105 266 EB	

Lista de aplicaciones del K4P 835035, **para vehículos SIN función Start & Stop** :

MANUFACTURER	VEHICLE	Size	Period	kW	CV	cc	ENGINE
SEAT	ALTEA	1,6 TDI	12/09-10/10	77	105	1598	CAYC
SEAT	LEÓN II (1P1)	1,6 TDI	02/10-10/10	77	105	1598	CAYC
SKODA	OCTAVIA II (1Z3)	1,6 TDI	01/10-11/10	77	105	1598	CAYC
SKODA	OCTAVIA FAMILIAR (1Z5)	1,6 TDI	01/10-11/10	77	105	1598	CAYC
VOLKSWAGEN	GOLF VI (5K1)	1,6 TDI	01/10-11/10	66	90	1598	CAYB
VOLKSWAGEN	GOLF VI (5K1)	1,6 TDI	12/09-12/10	77	105	1598	CAYC
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT (AJ5)	1,6 TDI	12/09-	66	90	1598	CAYB
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT (AJ5)	1,6 TDI	12/09-	77	105	1598	CAYC
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS (5M1, 521)	1,6 TDI	12/09-12/10	66	90	1598	CAYB
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS (5M1, 521)	1,6 TDI	12/09-12/10	77	105	1598	CAYC
VOLKSWAGEN	TOURAN (1T1, 1T2, 1T3)	1,6 TDI	05/10-10/10	66	90	1598	CAYB
VOLKSWAGEN	TOURAN (1T1, 1T2, 1T3)	1,6 TDI	05/10-10/10	77	105	1598	CAYC



Si necesita más información sobre los productos de Valeo, contacte con nuestro Servicio de Atención Técnica (☎ 902 011 799 – 91 495 85 58) [vs-asistencia.tecnica@valeo.com](mailto:vs-asistencia.tecnica@valeo.com)

<http://www.valeo-techassist.com>

valeo  
tech  
centre

[www.valeoservice.com](http://www.valeoservice.com)

Valeo Service España, S.A.

Calle Río Almazora, Nº 5, 28906 GETAFE (Madrid) España

Tel.: (+34) 91 495 85 00, Fax: (+34) 91 495 86 99

**Valeo**  
Service