

| Embragues TUR | FullPACK DMF | Información de montaje | Grupo VAG

## Información para el montaje del FullPack DMF 837304

Valeo FullPACK DMF ref. 837304 es un módulo compuesto de volante bimasa, embrague y cojinete hidráulico, para varias aplicaciones de grupo VAG y Ford con motores 1.9 TDi y 2.0 TDi.

Esas aplicaciones pueden montar de Origen dos opciones de volante bimasa, versión SACHS o versión LuK, con diferente métrica para los tornillos de montaje de la prensa.

Como regla general el fabricante del vehículo incorpora las siguientes referencias OE del volante bimasa, con algunas excepciones:

Group	Version	Flywheel OE	Engine
VAG	SACHS	038 105 266 BB	ARL, ASZ, AUY, BVK, BLT, 1Z, AHU, ANU
VAG	LUK	038 105 266 Q	ATD
FORD	SACHS	1100675	ASZ, AUY

Valeo FullPACK DMF 837304 incluye los tornillos del volante para acoplarlo con el cigüeñal pero no así los tornillos que fijan la prensa al volante. Para la instalación del producto, Valeo recomienda comprar los tornillos originales del fabricante.

**Atención:** antes de empezar a montar el nuevo volante es necesario comprobar cuál es la versión original del embrague que está equipada en el coche. Dependiendo del volante se utilizan tornillos de diferente métrica:

Group	Version	Bolts Cover-FW OE	Thread
VAG	SACHS	N 903 207 01	M7x14
VAG	LUK	N 903 086 05	M8x14
FORD	SACHS	1135642	M7x14

## Referencias Valeo

Para los siguientes números de referencia OE, Valeo suministra dos volantes diferentes (y kits de embrague vinculados a ellos) que cubren todas las versiones originales:

Version	DMF OE P/N	Valeo DMF	Clutch kit	FullPACK
SACHS	038 105 266 BB	836595	826476	X
SACHS	1100675	836595	826476	X
LUK	038 105 266 Q	836225	826747	837304

Valeo FullPACK DMF se puede montar cuando el vehículo ha instalado originalmente la versión SACHS, pero los tornillos de la prensa no son intercambiables (métrica diferente).

Dependiendo de la situación, Valeo recomienda:

1. Comprar los tornillos originales ligados al DMF que va a ser montado en el coche, o:
2. Compre el Volante bimasa + Kit Embrague o Valeo FullPACK DMF correspondiente a la versión original y reutilice los tornillos si están en buen estado para ser reutilizados.

**ATENCIÓN:** La mala calidad o mal estado de los tornillos pueden provocar un fallo prematuro del volante o embrague del vehículo



Si necesita más información sobre los productos de Valeo, contacte con nuestro Servicio de Atención Técnica (☎ 902 011 799 – 91 495 85 58) [vs-asistencia.technica@valeo.com](mailto:vs-asistencia.technica@valeo.com)

<http://www.valeo-techassist.com>

[www.valeoservice.com](http://www.valeoservice.com)

Valeo Service España, S.A.  
Calle Río Almanzora, Nº 5, 28906 GETAFE (Madrid) España  
Tel.: (+34) 91 495 85 00, Fax: (+34) 91 495 86 99

**Valeo**  
Service